公開実用 日和57- 108827

Best Available Copy



実用新案登録願 (1)

昭和 55年 12 月 25 日

特許庁長官殿

1. 考案の名称

トリミングプレード

2. 考 案 者

住 所 石川県小松市大杉下町寅 1 2 8 番地

氏名 苗 草 変 治 (ほか1名)

3. 実用新案登録出願人

住 唐 東京都港区赤坂二丁目3番6号

名 称 (123) 株式会社 小 松 製 作 所

代表者 河 合 良 一

4. 代 迎 人


母105

作 所 東京都港区院ノ門一丁目5番16号 晩翠ピル

氏 名 弁理士 (7146) 米 原 正 章 (ほか1名)

電話東京(03)504-1075~7番

5. 添付書類の目録



317

方套



55 185481

108827

108827 実用 昭和57—



考案者および

6. 前記以外の代理人

(1)考案者

住所 石川県小松市旭町 1 8.

祝 聲 氏名



(2)代理人

₹105

東京都港区成ノ門一丁目5番16号 住斯

脱裂ビル

電話東京(03)504-1075~7番

介理七 (7381) 派 本 忠 氏 名





t;r,

明

細

1. 考案の名称

トリミングプレード

2 実用新案登録請求の範囲

プレード本体 I の下端部にガイド部材 2 を設け、ガイド部材 2 の下端部にたびガイド部材 2 の下端部にたびガイド部材 2 での長手方向に沿わせて上部に比べて下の上が、エッシ 5 の長手方向に沿わせて前記け、カイドの長手方向に沿れてガイドのが、インシ 5 を取付け、ブレード本体 4 で 取付け、ブレードを 6 をボルレード。

3 考案の詳細な説明

本考案はエッジ部を改良したトリミングプレードに関するものである。

従来のとの種のトリミングプレードは第1図 に示すよりにプレード本体 a にエッジb が容接

公開美用 昭和57- 108627




により取付けられていて摩耗しつばなしであり、 エッジbの変形、摩耗により作業能率が低下し ていた。

本考案は上記の事情に鑑みなされたものであって、その目的とするところはエッジの変形、 摩牦時このエッジの新品との交換を可能にして 作業能率の低下を防ぐことにある。

以下、本考案を第2図以下を参照して説明する。

図面中 - はプレード本体であり、とのプレード本体 - の下端部にガイド部材 2 が固設してある。ガイド部材 2 にはこれの長手方向にガイド突起3 が形成してある。ガイド突起3 は下端側になるに従つて肉厚となる断面形状であつてもよく、第 4 図に示すように断面 L 形状でもよい。

図面中 5 はエッジであり、エッジ 5 の上端面にはエッジ 5 の長手方向に沿 5 ガイド はが形成してあり、このガイド 溝 4 は前記ガイド 突起 3 が挿入されるものであつてガイド 溝 4 の断面形状はガイド 突起 3 と同形状をなしている。



そして、エッジ 5 のガイド # 4 にガイド 突起 3 を挿入し、ブレード本体 | の両側端部に押え板 6 をポルト 7 で取付けてエッジ 5 の抜け止めを図り、エッジ 5 がブレード本体 | に取付けてある。

しかして、エッジ5が変形、摩耗した場合、ボルト7を外して押え板6をプレード本体 I より外し、エッジ5を抜き出し新品のエッジ5と交換する。

公開実用 昭和57- 108-27





ッジ 5 の交換が可能になり、常に正常なエッジ 5 の使用ができて作業能率の低下を防ぐことが できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のトリミングプレードのエッジ部の経断面図、第2図は本考案一実施例の一部省略した斜視図、第3図は第2図 I - I 線に沿う断面図、第4図は本考案の他の実施例の経断面図である。


ーはプレード本体、2はガイド部材、3はガイド突起、4はガイド海、5はエッジ、6は押え板。

出願人 株式会社 小 松 製 作 所

代理人 弁理士 米 原 正 章

弁理士 浜 本 忠

第 1 図



第 2 図 第 3 図 第 4 図

322

出願人	株式会社	小	松	製	作	ijτ
代理人	护理上	米	族	ĵΕ	i,E	外1名

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.